

Инструкция по сборке стеллажей СТФ, СТФУ, Лайт



Между стойкой и полкой вложите уголок жесткости (применимо к самой нижней и верхней полкам в стандарте).



Вставьте болты в соответствующие отверстия.



Зафиксируйте болты и повторите пункт 2 со второй стороной.



У вас получится надежная конструкция как на фото.

ВНИМАНИЕ!!! Не затягивайте винты до конца, пока не установите все полки!



Таким же образом прикрепите полку ко второй стойке



Теперь прикрепите верхнюю полку.



Положите сверху две оставшиеся стойки...



...и закрепите их уголками жесткости

Верхняя и нижняя полка крепятся к каждой стойке двумя уголками жесткости!



Теперь стеллаж можно поставить в вертикальное положение.



Заведите полку внутрь стеллажа на нужной высоте...



...и прикрепите винтами к стойкам.



Промежуточные полки крепятся БЕЗ УГОЛКОВ, на 2 винта к каждой стойке.



Аналогичным образом прикрепите остальные промежуточные полки.



После установки всех полок протяните все винты. Стеллаж готов к использованию.